

ภาคผนวก ง

ภาพถ่ายการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ




ภาพที่ 1 ระบบดักฝุ่น



ภาพที่ 2 การสำรองถุงกรองของระบบดักฝุ่น



ภาพที่ 3 สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน



ภาพที่ 4 ป้ายเตือนสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล



ภาพที่ 5 ระบบบำบัดน้ำเสีย



ภาพที่ 6 บ่อพักน้ำทิ้ง



ภาพที่ 7 ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป
ชนิดเกราะ-กรองไร้อากาศ



ภาพที่ 8 ถังตกไขมัน



ภาพที่ 9 ข้อกำหนดการขับซีรียนต์
ภายในบริษัทฯ



ภาพที่ 10 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ทางเข้า - ออกพื้นที่โครงการ



ภาพที่ 11 ป้ายจำกัดความเร็วภายในพื้นที่โครงการ



ภาพที่ 12 รางระบายน้ำฝน



ภาพที่ 13 ถังรองรับขยะมูลฝอย




ภาพที่ 14 ฝักบัวและที่ล้างตาฉุกเฉิน



ภาพที่ 15 อุปกรณ์พยาบาล/ห้องพยาบาล



ภาพที่ 16 เครื่องสูบน้ำดับเพลิง
และหัวรับน้ำดับเพลิง



ภาพที่ 17 ระบบระบายอากาศในพื้นที่ทำงาน



ภาพที่ 18 สุวีستیการน้ำดื่ม



ภาพที่ 19 ป้ายเตือนอันตรายเกี่ยวกับความร้อน



ภาพที่ 20 พื้นที่ที่ติดตั้งเครื่องจักรที่มีความร้อน



ภาพที่ 21 อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีสายดินทุกระบบ



ภาพที่ 22 สายล่อฟ้าภายในพื้นที่โครงการ



ภาพที่ 23 ถังดับเพลิงแบบมือถือ