

เอกสารแนบที่ 2.22

สำเนาใบรายงานการตรวจสอบการขนส่งกากอุตสาหกรรม
จากภายนอก ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562



ใบรายงานการตรวจสอบการขนส่งกากอุตสาหกรรมจากภายนอก

วันที่ 27 / 4 / 62 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด โรงงานเขาวง โรงงานท่าหลวง

ประเภท โรลออฟ (ฟวง) โรลออฟ ลักเกอร์ (ฟวง) ลักเกอร์
 เทเลอร์ แทงค์เกอร์ บรรทุก 10 ล้อ บรรทุก 6 ล้อ อื่นๆ

1. ตัวรถ หมายเลขทะเบียน ข 1-8772 ลว.

1.1 จุดทะเบียนถูกต้อง (ป้ายวงกลม/ป้าย พรบ.) ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง.....

2. พนักงานขับรถ

2.1 ชื่อ ท. เกษ นามสกุล ดีมกุล

2.2 ใบอนุญาตขับขี่ ประเภทที่ 3 ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง.....

2.3 ใบอนุญาตขับขี่ ประเภทที่ 4 ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง.....

ผู้ตรวจสอบ พ. ธีรเดช วัฒนพลา (ตัวบรรจง)
 เวลา 10:39 น.

รถ.

เผาปูน

3. อุปกรณ์ประจำรถ * ติดตั้งเฉพาะรถบรรทุกของเสียที่เป็นของเหลว

3.1 แวนตานีรภัย *	<input checked="" type="checkbox"/>	มี	<input type="checkbox"/>	ไม่มี.....
3.2 ถุงมือยางกันสารเคมี	<input checked="" type="checkbox"/>	มี	<input type="checkbox"/>	ไม่มี.....
3.3 รองเท้าบูทนิรภัย *	<input checked="" type="checkbox"/>	มี	<input type="checkbox"/>	ไม่มี.....
3.4 กรวยยางกันขอบเขต	<input checked="" type="checkbox"/>	มี	<input type="checkbox"/>	ไม่มี.....
3.5 Spill Control Set * ประกอบด้วย				
3.5.1 Absorbent เช่น ทราย ซึ่เสียด หรือ ดินแห้ง	<input checked="" type="checkbox"/>	มี	<input type="checkbox"/>	ไม่มี.....
3.5.2 พลาสติก	<input checked="" type="checkbox"/>	มี	<input type="checkbox"/>	ไม่มี.....
3.5.3 ไม้กวาด	<input checked="" type="checkbox"/>	มี	<input type="checkbox"/>	ไม่มี.....
3.5.4 ถุงพลาสติกสำหรับบรรจุวัสดุอันตราย	<input checked="" type="checkbox"/>	มี	<input type="checkbox"/>	ไม่มี.....
3.6 ถังดับเพลิง	<input checked="" type="checkbox"/>	มี	<input type="checkbox"/>	ไม่มี.....
3.7 น้ำสะอาดสำหรับล้าง 100 ลิตร *	<input checked="" type="checkbox"/>	มี	<input type="checkbox"/>	ไม่มี.....
3.8 ชุดปฐมพยาบาล	<input checked="" type="checkbox"/>	มี	<input type="checkbox"/>	ไม่มี.....
3.9 คู่มือแผนฉุกเฉิน เมื่อเกิดอุบัติเหตุ การหกหรือไหลของวัสดุที่ไม่ใช้แล้วรวมถึงของเสียที่เป็นของเหลว	<input checked="" type="checkbox"/>	มี	<input type="checkbox"/>	ไม่มี.....

4. ป้ายแสดงรายละเอียดการขนส่ง/ การคลุมผ้าใบ

4.1 ติดป้ายแสดงรายละเอียดการขนส่งไว้อย่างชัดเจน (ประกอบด้วย ป้ายระบุ "วัตถุอันตราย", แสดงน้ำหนัก บรรทุก, น้ำหนักบรรทุก, ชื่อบริษัทผู้ขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ)

4.1.1 ด้านท้าย	<input checked="" type="checkbox"/>	มี	<input type="checkbox"/>	ไม่มี.....
4.1.2 ด้านข้างขวา	<input checked="" type="checkbox"/>	มี	<input type="checkbox"/>	ไม่มี.....
4.1.3 ด้านข้างซ้าย	<input checked="" type="checkbox"/>	มี	<input type="checkbox"/>	ไม่มี.....
4.2 การคลุมผ้าใบ	<input type="checkbox"/>	มี	<input checked="" type="checkbox"/>	ไม่มี.....

5. ต้องล้างล้อรถ ก่อนออกจากพื้นที่หรือไม่ ล้าง ไม่ล้าง

6. พบประกกันภัยความเสียหายในการขนส่งวัตถุอันตราย

6.1.1 ด้านหน้ารถ มี ไม่มี.....

7. เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (MSDS) มี ไม่มี.....

8. ทะเบียนแจ้งภัย * มี ไม่มี.....

9. ใบอนุญาตมิไคร์ครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (วอ.8) มี ไม่มี.....

10. เอกสารคู่มือ บันทึกการเดินทาง ประจำรถ มี ไม่มี.....

Waste AF บริษัท..... AR บริษัท..... AQ บริษัท OCIP CO (.....)
 Manifest No. 67069 อื่นๆ

ผู้ตรวจสอบ ธีรเดช วัฒนพลา
 เวลา..... น.

หมายเหตุ ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
 รถ. ร.ชว.(ยามลานจอดรถรับปูนนอกโรงงาน) เเผาปูน ทีม เผาปูน
 ร.ทล.(ยามด่านคู่อุรกิจ) - ดำเนินการตามข้อ 3-10 และตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า
 - ดำเนินการตามข้อ 1 และ 2 - รวบรวมเอกสารประกอบใบกำกับขนส่ง
 - แจ้งทีม เผาปูนเขาวง โทร. 036-218441/2116 - กำหนดรถเข้าเครื่องชั่งและส่งมอบสินค้า
 ต้นฉบับ = หน่วยงานเผาปูน