

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-ลำสาลี-มีนบุรี**

1. **ชื่อโครงการ :** โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-ลำสาลี-มีนบุรี
ชื่อเดิมโครงการก่อนมีการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี)
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน – มีนบุรี โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางกะปิ – สามเสน
และโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล
2. **สถานที่ตั้ง :** กรุงเทพมหานคร ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – ลำสาลี – มีนบุรี
3. **ชื่อเจ้าของโครงการ :** การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
4. **สถานที่ติดต่อ :** เลขที่ 175 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0 2716 4000 **โทรสาร :** 0 2716 4019
E-mail : PR@mrt.co.th
5. **จัดทำโดย :** กลุ่มที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา 1 (PMSCS1)
6. **โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อ :**
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติรับทราบรายงาน ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 วันที่ 18 มีนาคม 2558 ตามหนังสือของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเลขที่ ทส (กกวล) 1005/ว 7091 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558
7. **โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานครั้งสุดท้ายเมื่อ :**
วันที่ 31 มกราคม 2562 ตามหนังสือเลขที่ รพม004/281 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562
8. **รายละเอียดโครงการฯ**
 - **ลักษณะประเภทโครงการ :**
โครงการระบบขนส่งมวลชน
 - **ขนาดพื้นที่โครงการ/ระยะทาง :**
สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ถึงสถานีสุวินทวงศ์ ระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร
 - **กิจกรรมในโครงการ**
การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-ลำสาลี-มีนบุรี มีจำนวนสถานีรับส่งผู้โดยสาร 17 สถานี ประกอบด้วยโครงสร้างใต้ดินจำนวน 10 สถานี ได้แก่ สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สถานีรพม. สถานีประดิษฐ์มนูธรรม สถานีรามคำแหง 12 สถานีรามคำแหง สถานีราชมิ่งคลา สถานีหัวหมาก สถานีลำสาลี สถานีศรีบูรพา และสถานีคลองบ้านม้า และโครงสร้างยกระดับ จำนวน 7 สถานี ได้แก่ สถานีสัมมากร สถานีนิ่มเกล้า สถานีราชภัฏพัฒนา สถานีมีนพัฒนา สถานีเคหะรามคำแหง สถานีมีนบุรี และสถานีสุวินทวงศ์