

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการผลิตปิโตรเลียมบนบก ฐานหลุมผลิต L53-B แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L53/48
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

1. **ชื่อโครงการ** โครงการผลิตปิโตรเลียมบนบก ฐานหลุมผลิต L53-B แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L53/48
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
2. **สถานที่ตั้ง** อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
3. **ชื่อเจ้าของโครงการ** แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอร์ยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด
4. **สถานที่ติดต่อ** เลขที่ 555 อาคารรสา 2 ชั้น 17 ยูนิต 1702 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2937-1138-40 **โทรสาร** 0-2937-0841
e-mail -
5. **จัดทำโดย** บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
6. **โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อ**
วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
7. **โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครึ่งสุดท้ายเมื่อ**
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562
8. **รายละเอียดโครงการ**
 - **ลักษณะ/ประเภทโครงการ** การผลิตปิโตรเลียมบนบก
 - **ขนาดพื้นที่ผลิตและพื้นที่สงวน** ขนาดพื้นที่ผลิต 1.96 ตารางกิโลเมตร และ
ภายในแปลงสัมปทาน ขนาดพื้นที่สงวน 211.69 ตารางกิโลเมตร
 - **กิจกรรมในโครงการ**
 - *อาชีพอนามัยและความปลอดภัย จัดให้มีการอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง มีการทำแผนบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆ เป็นประจำทุกปี มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับพนักงานอย่างเพียงพอ และติดป้ายเตือนความปลอดภัยเพื่อให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง รวมถึงการจัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ในพื้นที่โครงการ และประสานงานส่งต่อผู้ป่วยกับโรงพยาบาลกำแพงแสนในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
 - *การจัดการขยะมูลฝอย/กากของเสีย จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภทและมีฝาปิดมิดชิด พร้อมทั้งติดป้ายระบุประเภทขยะไว้ในพื้นที่โครงการ รวมถึงกำจัดให้พนักงานรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในพื้นที่โครงการและพื้นที่โดยรอบอย่างเคร่งครัด
 - *การจัดการคุณภาพอากาศ มีการฉีดพรมน้ำบริเวณถนนทางเข้าและภายในฐานผลิตวันละ 2 ครั้ง จำกัดความเร็วของยานพาหนะที่วิ่งเข้า-ออกในบริเวณพื้นที่โครงการไม่เกิน 30 กม./ชม. เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง รวมถึงมีแนวทางและแผนการตรวจสอบ และซ่อมบำรุงทั้งในส่วนเครื่องจักรอุปกรณ์และยานพาหนะ โดยมีเจ้าหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอตามแผนที่กำหนด

- กิจกรรมในโครงการ (ต่อ)

*การจัดการคุณภาพน้ำ

โครงการไม่มีการปล่อยน้ำเสียออกนอกพื้นที่โครงการ อย่างไรก็ตาม โครงการจัดให้มีห้องน้ำและถังรองรับสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องลักษณะ เพื่อรองรับน้ำเสียและเพื่อบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นของโครงการ

*โครงการไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินการไปจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่ได้รับความเห็นชอบฉบับล่าสุด