

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-ลำสาลี-มีนบุรี**

1. ชื่อโครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-ลำสาลี-มีนบุรี
ชื่อเดิมโครงการก่อนมีการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี)
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน – มีนบุรี โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางกะปิ – สามเสน
และโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตลิ่ง
2. สถานที่ตั้ง : กรุงเทพมหานคร ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – ลำสาลี – มีนบุรี
3. ชื่อเจ้าของโครงการ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
4. สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 175 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0 2716 4000 โทรสาร : 0 2716 4019
E-mail : PR@mrt.co.th
5. จัดทำโดย : กลุ่มที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา 1 (PMSCS1)
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อ :
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติรับทราบรายงาน ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 วันที่
18 มีนาคม 2558 ตามหนังสือของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเลขที่ ทส (กกวล) 1005/ว 7091 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานครั้งสุดท้ายเมื่อ :
วันที่ 30 มกราคม 2563 ตามหนังสือเลขที่ รพม004/241 ลงวันที่ 30 มกราคม 2563
8. รายละเอียดโครงการฯ
 - ลักษณะประเภทโครงการ :
โครงการระบบขนส่งมวลชน
 - ขนาดพื้นที่โครงการ/ระยะทาง :
สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ถึงสถานีสุวินทวงศ์ ระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร
 - กิจกรรมในโครงการ
การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-ลำสาลี-มีนบุรี มีจำนวน
สถานีรับส่งผู้โดยสาร 17 สถานี ประกอบด้วยโครงสร้างใต้ดินจำนวน 10 สถานี ได้แก่
สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สถานีรพม. สถานีประดิษฐ์มนูธรรม สถานีรามคำแหง 12
สถานีรามคำแหง สถานีราชมิ่งคลา สถานีหัวหมาก สถานีลำสาลี สถานีศรีบูรพา
และสถานีคลองบ้านม้า และโครงสร้างยกระดับ จำนวน 7 สถานี ได้แก่ สถานีสัมมากร สถานีนิมิตเกล้า
สถานีราชภัฏพัฒนา สถานีมีนพัฒนา สถานีเคหะรามคำแหง สถานีมีนบุรี และสถานีสุวินทวงศ์