

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
บริษัท เหมืองหินราช จำกัด ประทานบัตรที่ 31943/15870**

- 1) ชื่อโครงการ : โครงการเหมืองหินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
- 2) สถานที่ตั้งโครงการ : ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 13 ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
- 3) ชื่อเจ้าของโครงการ : บริษัท เหมืองหินราช จำกัด
- 4) สถานที่ที่ติดต่อได้ : ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 13 ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์: 0-4418-1023
- 5) จัดทำโดย : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
- 6) โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
: เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ตามหนังสือเลขที่ ทส. 1009.2/10840
- 7) โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครึ่งสุดท้าย
: เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564
- 8) รายละเอียดโครงการ
 - ประเภทโครงการ : เหมืองแร่
 - ขนาดพื้นที่โครงการ : ประมาณ 182-0-58 ไร่
 - กิจกรรมในโครงการ :
 - การระบายน้ำ : โครงการดำเนินการขุดลอกตะกอนดินในคูระบายน้ำและบ่อดักตะกอนก่อนถึงฤดูฝนของทุกปี และหากตรวจสอบพบว่ามีปริมาณดินสะสมมากกว่า 1 ใน 3 ของความจุบ่อให้ขุดลอกทันที รวมถึงการรักษาสภาพคันทำนบดินและคูระบายน้ำให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ บำรุงรักษาหญ้าแฝกที่ปลูกบริเวณแนวขอบพื้นที่โครงการ ให้เจริญเติบโต และตัดปลายให้ตรงจนมีลักษณะเป็นแนวกำแพง เพื่อใช้ป้องกันการชะล้างหน้าดินจากน้ำฝนออกสู่ภายนอก
 - พื้นที่สีเขียว : โครงการมีการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณโดยรอบโรงโม่หินเพื่อใช้เป็นแนวกันฝุ่นละออง และปลูกพืชคลุมดินหรือหญ้าแฝกบริเวณกองเปลือกดินช่วงที่ยังไม่นำไปทำการฟื้นฟู เพื่อลดการชะล้างพังทลาย